

Biwak - Fehler #688

Host GUI: Pressing button does not result in interrupt

17.09.2025 10:43 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	17.09.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v2.17.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Qt signal/slot should be used to match behaviour on MCU.			

Historie

#1 - 17.09.2025 10:48 - Maximilian Seesslen

- Zielversion wurde auf v2.17.0 gesetzt