Kokon - Fehler #848

SP is not set before jumping to the application

23.11.2026 13:33 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	**Beginn:**	23.11.2026
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.0	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

The startup code of HAL does set SP.
Except STM32F1, of course.

Historie

#1 - 23.11.2026 13:41 - Maximilian Seesslen

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt