

Minutnik - Fehler #13

Buttons do not fit

17.07.2021 18:48 - Redmine Admin

Status:	Neu	Beginn:	17.07.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Replace with B3SN-3012 Height: 2mm			
Auserer Ring unklar. 4mm wuerde noch gehen.			
<ul style="list-style-type: none">• Nachmessen			
Stoesel gesamt: 3+4-3,1=3,9 -> 4			
Ein seitlicher "WKUP" und gut.			

Historie

#1 - 17.07.2021 18:59 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 17.08.2021 13:24 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert