

mainSwitch - Fehler #210

PCB routing problem

02.07.2022 12:50 - Maximilian Seesslen

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| Status: | Neu | Beginn: | 02.07.2022 |
| Priorität: | Normal | Abgabedatum: | |
| Zugewiesen an: | Maximilian Seesslen | % erledigt: | 0% |
| Kategorie: | | Geschätzter Aufwand: | 0.00 Stunde |
| Zielversion: | | Aufgewendete Zeit: | 0.00 Stunde |
| CS Zielversion: | | | |
| Beschreibung | | | |
| U4-pin7 trace has small gap to pad which leads to trace cut. Can this be prevented by Kicad design rules? | | | |

Historie

#1 - 01.02.2024 14:27 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert