mainSwitch - Fehler #435

Power supply on CANBus is very poor

14.11.2023 12:01 - Maximilian Seesslen

Status: Neu **Beginn:** 14.11.2023

Priorität: Normal Abgabedatum:

Zugewiesen an: % erledigt: 0%

Kategorie: Geschätzter 0.00 Stunde

Aufwand:

Zielversion: Aufgewendete Zeit: 0.00 Stunde

CS Zielversion:

Beschreibung

The traces are only 0.2mm

Link

Sollte eigentlich nicht so wild sein; Das waeren 0,07V Spannungsabfall bei 200mA.

 ${<}50m\Omega;$ 1A jumper current Trace 25,4mOhm pro centimeter

3/0,200=15Ohm

Wait for CANBuz to have an heavy load.

Historie

#1 - 14.11.2023 13:04 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 14.11.2023 13:18 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 14.11.2023 14:48 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

12.04.2025