

libtdt - Fehler #605

MMP communication with >2 nodes

24.01.2025 11:35 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	24.01.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Klappt einfach nicht.

Ein nicht-toleranter Modus sollte implementiert werden der bei PProblemen sofort abbricht und unplausible ACKs nicht toleriert.

~~Der TDT-Dumper kann die Quelle der Nachrichten anzeigen (Bus/Eth).~~

Fuer den Dumper ist es immer TCP-C. Die Messages brauchen selbst eine Source.

Historie

#1 - 24.01.2025 12:08 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

#2 - 26.01.2025 17:44 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was an STM32F103 with not very precise internal OSC.