

Rufa - Fehler #706

One pin is completely missing

04.11.2025 11:03 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	04.11.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
I had to solder an wire manually.			