

CANHub - Fehler #544

Connectors: tolerate wrong sizes

15.08.2024 15:23 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	15.08.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
When PC is woken up from standby, the received size is a random number. Check if this is tolerated when receiving.			