

## libbringup - Feature #789

### Check if receive buffer size of uart is too big

13.05.2026 11:29 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Neu	<b>Beginn:</b>	13.05.2026
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.1.0	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Its 0x10 for receiving and none for sending. Is this still needed since there are data events?			